


<動的解析の結果（概要）>



共振により  
加速度が増幅

- 上部配管接続部 (No. 4 損傷部)  
応答加速度: 1.1~1.4 G  
応力 :

許容値	解析値
270 MPa	398~521 MPa

最大床応答加速度: 0.46 G