


- : 上部配管接続部  
損傷・漏油箇所
- ⦿ : 上部配管接続部  
損傷箇所
- : 配管損傷箇所



NO. 11冷却器の損傷箇所  
(側面から見た図)

